

FOGH & FØLNER'S METODE ANVENDT I PRAKSIS

STIG ANDERSEN

FOGH & FØLNER Arkitektfirma A/S

KULSVIERVEJ 150

DK-2800 KGS. LYNGBY

TLF 4593 4020

WWW.FOGH-FOLNER.DK



FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S RESTAURERING OG OMBYGNING

GENERELT OM BEVARINGSVÆRDIER

ANALYSE AF FORHOLDENE I KILDER OG PÅ STEDET

KORTLÆGNING AF FREDNINGSVÆRDIER


KORTLÆGNING AF VISUELLE ZONER

VALG AF RESTAURERINGSMETODE

FASTLÆGGELSE AF INDGREBENES OMFANG OG ART

GENERELT OM BEVARINGSVÆRDIER






ANALYSE AF FORHOLDENE I KILDER OG PÅ STEDET



VOGNPORTEN



Fotoregistrering af eksisterende forhold, før restaurering



Frederiksborg, 1, Opmålinger, udgivet af Det Nationalhistoriske Museum 1918.



Tegning udført af Capt. Batty, dateret 1828. Kilde: Det Kgl. Bibliotek.




Foto fra rejsegildet 06. oktober 1861. Kilde: Frederiksborg, 2, Slottets historie, udgivet af det Nationalhistoriske Museum 1914.



Foto fra 1859, optaget inden branden. Kilde: Det Kgl. Bibliotek.











KORTLÆGNING AF BEVARINGSVÆRDIER



Formen



Originalsubstansen



Fortællerværdi




Sjældenhed






Mindestueværdi



Helhed

















Stueetage - Eksisterende forhold



1. sal - Eksisterende forhold




Stueetage - Fremtidige forhold



1. sal - Fremtidige forhold





KORTLÆGNING AF VISUELLE ZONER






Danmarks Kunstbibliotek



















Eksisterende forhold





Fremtidige forhold





VALG AF RESTAURERINGSMETODE



Tilbageføring



Bevarende restaurering



Tilføjelse

METODE: Nyt materiale
Gammel form

IDEOLOGI: Viollet-le-Duc
"Form"

EGNET TIL: Store mestres værker
Entydig oprindelse

KRÆVER: Viden og
dokumentation

Gammelt materiale
Gammel form

John Ruskin
"Originalsubstans"

Ældste bygninger med
mange "lag"

Viden og materiale
kendskab


Nyt materiale
Ny form

Venezia Chartret
"Kulturmødet"

Funktionstømte
bygninger

Kunstnerisk talent,
mod og mådehold







Før restaurering



Efter restaurering



Før restaurering



Efter restaurering







Før restaurering



Efter restaurering




1889




1933 - 2004



I dag




2004




I dag













Trappe




Elevator for kørestolsbrugere






Toiletter




Eksisterende forhold



Fremtidige forhold

FASTLÆGGELSE AF INDGREBENES OMFANG OG ART



Harsdorffs Hus, Kgs. Nytorv



Tilføje



Tilbageføring



Bevarende restaurering



